

Č.p. 11. mpr 325-8/2007

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1, Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: VOJENSKÝ ÚTVAR 2370 MARTIN

Oddelenie logistiky

Sídlo: ČSL Armády, Martin - Podháj

IČO: 00 802 841

Kontaktná osoba: npor. Ing. Dalibor Kečkéš

Telefón: 0960 482666

Fax: 0960 482680

2. Typ zmluvy: Priame zadanie formou objednávky

3. Miesto dodania.: Vojenský útvar 2370 Martin, Čsl. Armády Martin - Podháj

4. Druh a množstvo tovaru-služby: Oprava vozidiel Mercedes-Benz

5. Rozsah ponuky:

- vykonanie opravy 2 ks vozidiel Mercedes-Benz
- vykonanie opráv rádiostaníc zabudovaných do vozidiel
- lakovanie kompletných vozidiel z bielej farby na kaki farbu

5.1. Mercedes-Benz G- 270 CDI, VPZ: 534-73-37, podvozok číslo: 4613321X139784
rok výroby 2003

5.1.1. Práca :

- ASSYST B 4ks,
- výmena prachového filtra,
- výmena oleja prednej nápravy,
- výmena oleja +filtra v autom. prevodovke,
- výmena oleja v rozd. prevod,
- výmena oleja v diferenciáli,
- kontrola hladiny oleja (doliatie),
- výmena palivového filtra,
- výmena chladiacej kvapaliny,

- príd. práce ku ASSYSTU,
- nastavenie zbíhavosti prednej nápravy,
- kontrola geometrie,
- výmena brzdovej kvapaliny,
- výmena riad. tyče P/P+čap,
- klampiarske práce,
- odstrojenie na lak,
- výmena L/Z blatníky,
- výmena zámku dverí,
- L/P+ lanka,
- výmena kedrov pred. dverí L/P a P/P,
- výmena Z hmlovky,
- výmena L/Z časti nárazníka,
- výmena sedákov L/P a P/P sedadla

5.1.2. Materiál :

- guľový čap,
- stierač,
- brzd. kvapalina 0,75 l 3x,
- nemrznúca zmes MB 5x,
- olej-AG ATF /722,6/ 6x,
- tesnenie, filter,
- bočný diel nárazníka,
- lišta, zámok,
- lanko,
- sedák 2x,
- poťah 2x,
- nárazník zadný L,
- stĺpik – časť,
- tesnenie 2x,
- stierač 2x,
- palivový filter,
- vzduchový filter,
- olejový filter,
- SHELL SPIRAX 80 W L 4x

5.1.3. Oprava rádiostaníc :

- RF 13 v.č. 0206025, BO
- ZM 13 v.č. 0208202, BO
- Poškodený anténny kĺb MO 1350
- Poškodený mikrotelefón RF 13.2
- Poškodený držiak mikrotelefónu
- Poškodený anténny koaxiálny kábel a konektor
- Poškodené konektory napájacieho kábla
- Poškodený uzemňovací kábel RF 13
- Dodat' uzemňovací kábel ZM 13
- Poškodené uchytenie rámu rdst

5.1.4. Lakovanie vozidla :

- z bielej farby na kaki farbu

Celková cena za opravu vozidla :

5.2. Mercedes-Benz G- 270 CDI, VPZ: 532-42-53, podvozok číslo: 4613321X139796
rok výroby 2003

5.2.1. Práca :

- ASSYST B 4ks,
- výmena prachového filtra,
- výmena oleja prednej nápravy,
- výmena oleja + filtra v autom. prevodovke,
- výmena oleja v rozd. prevod,
- výmena oleja v diferenciáli,
- kontrola hladiny oleja (doliatie),
- výmena palivového filtra,
- výmena chladiacej kvapaliny,
- výmena tesnenia na stekri EGS,
- príd. práce ku ASSYSTU,
- nastavenie zbiehavosti prednej nápravy,
- kontrola zmeranie prednej nápravy,
- kontrola geometrie,
- výmena brzdovej kvapaliny,
- výmena čapu riadenia P,
- D/M batérie,
- výmena batérie,
- klampiarske práce,
- odstrojenie na lak,
- výmena čelného skla,
- výmena krytov otvárania,
- dverí L/Z, PŽ, P/P,
- výmena tašky pod podložky,
- L/P dverí + kryt kľučky,
- výmena kedrov dverí,
- výmena tlmiča kapoty,
- montáž krytu motora,
- výmena L/Z časti nárazníka,
- D/M L/Z časti nárazníku,
- D/M L/P+P/P sedadla,
- výmena sedákov L/P a P/P sedadla

5.2.2. Materiál

- stierač,
- guľový čap
- tlmič,
- brzd. kvapalina 0,75 l 3x,

- nemrznúca zmes MB 5x,
- olej-AG ATF /722,6/ 6x,
- batéria 60Ah GW 2x,
- tesniace krúžky,
- tesnenie,
- filter AG,
- kryt kľučky okna,
- bočný diel nárazníka,
- tesnenie, čelné sklo,
- lišty 4x,
- čalúnenie,
- poťah,
- L/Z nárazník,
- tesnenie,
- stierač,
- palivový filter,
- vzduchový filter,
- olejový filter,
- kryty 2x,
- výplň sedadla,
- SHEL HELIX U,
- SHELL SPIRAX 80 W L 3x

5.2.3. Oprava rádiostaníc :

- RF 13 v.č. 0009044, BO
- ZM 13 v.č. 0010311, BO
- Poškodený mikrotelefón RF 13.2
- dodať držiak mikrotelefónu
- Poškodený VF kábel a konektor
- Poškodený anténny koaxiálny kábel a konektor
- Poškodený napájací kábel a konektor
- Poškodený uzemňovací kábel RF 13
- dodať uzemňovací kábel ZM 13
- Poškodená anténa MO 1350
- Poškodené uchytenie rámu rdst

5.2.4. Lakovanie vozidla :

- z bielej farby na kaki farbu

Celková cena za opravu vozidla :

6. Termín dodania: do 19.októbra 2007

7, Opis predmetu zákazky: Oprava techniky.

8, Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Návrhy s cenovou ponukou možno zaslať:

a, poštou na adresu : VÚ 2370 Martin, Čsl. Armády Martin – Podháj, 03601

Uchádzač vloží cenovú ponuku s návrhom zmluvy do samostatnej obálky-obalu.

Obal musí byť uzatvorený a označený heslom“ **NEOTVÁRAŤ** „OPRAVA MERCEDESOV“.

Lehota na predkladanie cenovej ponuky do **5.9.2007 do 12,00 hod.** Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

9, Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk najneskôr do **7.9. 2007**. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom ,ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a bude mu vydaná objednávka.

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača zákazky a nízkou cenou nie je možné podať námietky.

10, Podmienky účasti.:

Uchádzač je povinný doložiť :

- doklad o oprávnení podnikateľ / v origináli alebo úradne overenej kópii / alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 odst.1 zák.č.25/2006 Z.z.
- oprávnenie vykonávať opravy vozidiel Mercedes-Benz (Autorizácia opráv)

11, Kritéria na hodnotenie ponúk.

a, Kritériom pre hodnotenie je celková cena,

b, Cena za 1 Nh

c, Doba vykonania opravy

V Martine dňa 21.8.2007

kpt. Ing. Stanislav KRIŽAN
NLog