

V ý z v a
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102, ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

- 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**
Vojenský útvar 4070, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
- 2. Typ zmluvy:**
zmluva na poskytnutie služby
- 3. Miesto dodania:**
Vojenský útvar 4070, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
- 4. Druh a množstvo tovaru:**
Rutinná štandardná údržba prístrojov (opravy) - príloha č. 1
- 5. Rozsah ponuky:**
na celý predmet zákazky
- 6. Termín dodania:**
do 30 kalendárnych dní
- 7. Opis predmetu zákazky:**
Servisné práce na prístrojoch uvedených v bode 4 s justážou výstupných parametrov udávaných výrobcom v zmysle STN EN 17025.
- 8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:**
14 kalendárnych dní
- 9. Vyhodnotenie ponúk:**
do 3 dní po obdržaní cenových ponúk
- 10. Podmienky účasti:**
- doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii, nie starší ako 3 mesiace) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zák. č. 25/2006 Z.z., prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
- 11. Kritériá na hodnotenie ponúk:**
 1. Kvalita vykonania prác (najnižšie hodnoty dosahovaných neistôt po justovaní)
 2. Cena
 3. Záruka na vykonané práce

Upozornenie :

- prosíme ponuku doručiť v zalepenej obálke s heslom „ NEOTVÁRAŤ + SERVIS A ÚDRŽBA LAB. PRÍSTROJOV ! “

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.

V Žiline dňa: 11. 5. 2007

Ing. Peter Moric
zástupca náčelníka oddelenia metrológie

Príloha č. 1 k č. MSÚ -6/2007 - 4

1. Multimeter FLUKE 1281SC (Wavetek)
2. Generátor G4-176
3. Generátor TR 0467
4. Merač hĺbky modulácie SK3-45
5. Merač modulácie TR 5403
6. Normál rubídiový SVČ-74
7. Mostík RLCG BM 595
8. Zdroj univerzálny PRUZ-1A -2 ks - vrátane opravy prístrojov
Popis závady: prístroje sú nefunkčné vo všetkých režimoch prevádzky. Závady vznikli pri bežnom používaní.
9. Stôl laboratórny EK-84 (modul -stabilizátor sieť. napätia STA 500) - 2 ks -
vrátane opravy prístrojov
Popis závady: výstupné napätie nie je stabilizované (na výstup je privedené vstupné napätie). Závady vznikli pri bežnom používaní.
10. Systém merací MS 9150 - vrátane opravy prístroja
Popis poruchy: modul „Power supply“ má nefunkčné meranie nastaveného napätia a odoberaného prúdu zdrojovej časti 0 až 30V / 2 A. Závada vznikla pri bežnom používaní. Nepožadujeme justáž modulov „Counter“ a „Generátor“.