

Č.: ZKSI-714-35/2010

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Vojenský útvar 4977 Sliač,
Sídlo: ČSA 1123, 962 31 Sliač
IČO: 00802093

2. Typ zmluvy: objednávka

3. Miesto dodania: VÚ 4977 Sliač

4. Druh služby: vykonanie opravy a kontroly ADP Saturn, kompresora ASTRA 160 a fliaš Dräger

5. Rozsah ponuky: kontrola ADP Saturn, kompresora ASTRA 160 a kontrola fliaš Dräger

6. Termín dodania: do 31.12.2010

7. Opis predmetu zákazky: vykonanie opravy a následnej kontroly ADP Saturn, kompresora ASTRA 160 a fliaš Dräger v zmysle platných právnych noriem, predpisov a protokolu z vykonanej kontroly v množstvách uvedených v prílohe č.1 k tejto výzve,

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

- cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Vojenský útvar 4977 Sliač
Skupina Infraštruktúry
npor. Ing. Marián DZURJO
962 31, Sliač
- telefón: 0960/452 466,
- lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie **15.7.2010 o 15,00hod,**
- cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej sa vráti uchádzačovi neotvorená,
- uchádzač vloží cenovú ponuku do samostatnej obálky – obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal cenovej ponuky musí obsahovať nasledovné údaje - adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie heslom

„NEOTVÁRAŤ – ADP “

9. Podmienky účasti:

- uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona číslo 282 /2006 Z. z.,
- súčasťou ponuky musí byť vyhlásenie uchádzača, že rešpektuje požiadavky a podmienky obstarávateľa a súhlasí s nimi,
- doklad o oprávnení podnikat' musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá cenovú ponuku,

10. Vyhodnotenie ponúk:

- otváranie obálok vykoná trojčlenná komisia určená veliteľom útvaru dňa **16.7.2010 o 10,00hod.** na skupine infraštruktúry, miestnosť kancelária SkInfra,
- cenové ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk uvedených v bode 11,
- každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnocovaná bude bezodkladne písomne oznámený výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, najneskôr do **23.7.2010**,
- úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma. Úspešný uchádzač je povinný predložiť obstarávateľovi originálny doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starším ako 3 mesiace (pri overenej fotokópií nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace), doklad o oprávnení kontrolovať ADP Saturn, kompresor ASTRA 160 a fľaše Dräger uvedených v prílohe č.1 najneskôr do **30.7.2010**. V prípade nepredloženia vyššie uvedených dokumentov verejný obstarávateľ vylúči uchádzača a osloví ďalšieho v poradí podľa predložených cenových ponúk,
- úspešný uchádzač bude zo strany verejného obstarávateľa vyzvaný na potvrdenie objednávky najneskôr do **6.8.2010**.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:

- CENA (vrátane DPH) 100 %,
- nakoľko kritériom na vyhodnotenie ponúk je iba cena, poradie uchádzačov sa určí podľa výšky navrhutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách vrátane DPH. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za poskytnutie služby najnižšiu cenu (vrátane DPH).

12. Dôvody na zrušenie súťaže

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle § 140, písmeno a.) Zákona o verejnom obstarávaní.

.....
npor. Ing. Marián DZURJO
starší dôstojník skupiny infraštruktúry

Prílohy

Cenová ponuka

Protokol z vykonanej kontroly

CENOVÁ PONUKA
Na vykonanie opravy a kontroly ADP Saturn, kompresora ASTRA 160 a fliaš Dräger.

P.č.	Typ prístroja	Množstvo v ks	Cena v € s DHP za vykonanie kontroly spolu
1.	Kontrola ADP Saturn (nosič, pľúcna automatika) po 5 rokoch	10	
	Reflexná nálepka krytu TN	20	
	Nosič Saturn	1	
	Ramenný popruh	1	
	Tlakomer 20MPa	2	
	Oprava pútka popruhu	3	
- vypracovanie protokolu z vykonanej opravy a kontroly			
2.	Kontrola ADP Saturn (tlaková nádoba - fľaša)	14	
Tlakové nádoby sú zrevidované!			
	Nový fľašový ventil	7	
	Revízia ventilu a výmena sa ND ventilu	7	
	Plnenie TN na prevádzkový pretlak 200 bar	14	
	Bezpečnostná nálepka ADR	14	
- vypracovanie protokolu z vykonanej opravy a kontroly			
3.	Kontrola kompresor ASTRA 160	1	
	Plynová kontrola kompresoru	1	
	Repasácia filtračnej vložky	2	
	Výmena plniacej hadice 300 bar	2	
Kompresorová jednotka			
	Výmena olejovej náplne bloku kompresoru	1	
	Výmena filtra satia Astra	1	
	Repasácia filtračnej vložky Standard	2	
Pohonná jednotka			
	Výmena olejovej náplne motora	1	
	Výmena filtra satia Honda	1	
- vypracovanie protokolu z vykonanej opravy a kontroly			
4.	Kontrola fliaš (ventilov) Dräger	4	
	Sada ND ventilov Dräger	4	
	Plnenie TN na prevádzkový tlak 300 bar a kontrola tesnosti	4	

	Bezpečnostná nálepka ADR	4	
-	vypracovanie podrobného protokolu s vykonanej opravy		

- **oprava a kontrola musí byť vykonaná v lehote maximálne do 40 dní od doručenia objednávky!!!**



- kompresory
- dýchacia technika
- meracia a výpočtová technika
- letecká výšková výstroj

- tlakové rozvody medicínálnych plynov
- protiplynové a protichemické ochranné obleky
- potápačská technika pre profesionálov
- revízie kompozitných a ocelových tlakových fľaš

K&V Slovensko, s.r.o., Masarykova 24, 960 01 Zvolen
tel./fax: +421 (45) 5206 839

e-mail: kavlounky@kavlounky.cz www.kavlounky.cz

VÚ 4977 – Sliač
npor. Ing. Marián Dzurjo
ČSA 1123
SK-962 32 Sliač

Naše zn.: **sdop10006**
Zakázka č.: **szak10029**

Ve Zvolenu 23.6.2010

Věc – Posouzení stavu techniky předané ke kontrole

Výsledek kontroly ADP Saturn S7 – 10 ks

Poslední zaznamenaný servis předložených ADP Saturn je starší 5 let.

Výrobce stanovuje 5-letou servisní prohlídku spojenou s výměnou sady náhradních dílů (ND) určené pro servis po 5 letech (viz nabídka snab10069).

Na základě zjištěných skutečností doporučujeme provést:

- 10x Servis ADP Saturn po 5 letech
- 10x Sada ND pro servis po 5 letech

V rámci kontroly byly u ADP dále zjištěny tyto vady a poškození:

- odlepené/odřené reflexní nálepky krytu TN
 - rozlomené držadlo záďového nosiče
 - předřazený ramenní popruh
 - zasekávající se/nefunkční tlakoměr 20 MPa
 - utržené poutko držící tlakoměr na popruhu
- 20x 3109 – reflexní nálepka krytu TN (2 ks pro jeden ADP)
 - 1x 3171 – nosič Saturn (záďová deska)
 - 1x 3240 – popruh ramenní
 - 2x Tlakoměr 20 MPa
 - 3x Oprava poutka popruhu

Výše uvedené závady a poškození brání bezpečnému používání ADP Saturn.

Výsledek kontroly TN Saturn – 14 ks (7 l / 200 bar)

Tlakové nádoby byly úspěšně zrevidovány.

V rámci revize TN a láhiových ventilů bylo zjištěno následující:

- neopravitelné poškození kuželového závitu láhiového ventilu (u 7 ks ventilů)
 - opotřebení běžně měněných vnitřních dílců ventilu (u 7 ks ventilů)
 - láhve nejsou značeny v souladu s předpisy ADR pro přepravu plynů
- 7x Nový láhiový ventil
 - 7x Revize ventilu a výměna sady ND ventilu
 - 14x Plnění TN na provozní přetlak 200 bar
 - 14x Bezpečnostní nálepka ADR

Výsledek kontroly kompresoru Astra 160 – 1 ks

Dle provozního deníku kompresoru bylo zjištěno, že poslední plynová kontrola zařízení (revize) byla provedena 11.7.2005.

- **Důrazně doporučujeme vykonat Pravidelnou plynovou kontrolu (revizi) stanovenou vyhláškou Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.**
Stanovená perioda je 3 roky.

Měřením kvality stlačeného vzduchu byl zjištěn vysoký obsah vlhkosti – cca 180 mg/m³. Vzduch nevyhovuje současně platné normě STN EN 12021 určující maximální přípustný obsah znečišťujících látek ve stlačeném vzduchu určeném pro dýchání. (max. přípustná hodnota vlhkosti je 25 mg/m³).

- **Důrazně doporučujeme provést výměnu filtračních vložek a opětovnou kontrolu kvality vzduchu. Doporučujeme výměnu náplní filtračních vložek nejpozději po cca 12 mth.**

Plnicí hadice, jimiž je kompresor osazen, byly dle ražení na koncovkách vyrobeny v roce 1996. Přípustná životnost vysokotlakých hadic je 10 let. Jedna z hadic je mechanicky poškozena (nadměrný ohyb).

- **Důrazně doporučujeme provést výměnu obou plnicích hadic.**

- 1x Pravidelná plynová kontrola kompresoru (508/2009 Z.z.)
- 2x Repase filtrační vložky
- 2x Plnicí hadice 300 bar

Výše uvedené závady brání bezpečnému používání kompresoru z hlediska legislativy a z hlediska technického.

S ohledem na poslední vykonaný servis (pouze výměna oleje?) 6.6.2008 dále doporučujeme provést:

Kompresorová jednotka

- 1x Olejová náplň bloku kompresoru (cca 1 l - syntetický olej LM750)
- 1x Filtr sání Astra
- 2x Repase filtrační vložky Standard (rezervní filtrační vložky)

Pohonná jednotka

- 1x Olejová náplň motoru kompresoru (cca 1 l – motorový olej Honda 4-takt, benzin)
- 1x Filtr sání motoru Honda

Výsledek kontroly lahvových ventilů TN Dräger – 4 ks

Ventily byly netěsné, nešly zcela uzavřít. Důvodem je opotřebením uzavíracích kuželek a O-kroužků ventilů. Platnost revize TN Dräger je dle ražení do 7/2011.

- **Doporučujeme provést výměnu základních ND ventilů**
- 4x Sada ND ventilů Dräger
- 4x Plnění TN na provozní přetlak 300 bar (a kontrola těsnosti)

Dále doporučujeme doplnit TN bezpečnostní nálepkou ADR:

- 4x Bezpečnostní nálepka ADR

Ing. Jan Kroupa

K&V SLOVENSKO s.r.o.
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

