

V Ý Z V A

na predloženie ponuky s nízkou hodnotou,
podľa § 102 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

1) Identifikácia verejného obstarávateľa :

Obchodný názov	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI) Správa prevádzky a údržby Trenčín
Poverená organizácia	: Posádková správa budov Bratislava
Sídlo organizácie	: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Oprávnená osoba	: Riaditeľ PSB – Ing. Milan ŠTAFEN
IČO	: 30 845 572
Bankové spojenie	: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján Achberger
Odborný dozor objednávateľa	: Ján Achberger
Telefón	: 0960/393 239
Fax	: 0960/393 140
e-mail	: jan.sverha@mil.sk

2) Identifikačné číslo zákazky :

PSB BA – 8 – 141 / 2010

3) Číslo CE:

08.05.04. – Letisko Kuchyňa

4) Identifikačné číslo stavebného objektu:

045.

5) Typ zmluvy :

ZOD

6) Miesto poskytnutia prác :

Letisko Kuchyňa

7) Termín poskytnutia prác :

Odo dňa podpísania zmluvy do 30.11. 2010

8) Opis predmetu zákazky :

Oprava divokých trhlín a zálievok na vzletovej a pristávacej dráhe (viz. príloha 1)

9) Lehota na predloženie cenovej ponuky :

Lehota uplynie dňa 29.10. 2010 o 09,00 hod..

10) Vyhodnotenie cenových ponúk:

Dňa 29.10. 2010 o 11,00 hod..

11) Podmienka účasti :

Doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti
Osvedčenie na činnosť vo vojenskom letectve

12) Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena s DPH v €.

13) Predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka cenovej ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :

- adresa verejného obstarávateľa, PSB BA
OPZ PM,
Štúrova 144
901 01 Malacky
- adresa súťažiteľa (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie : **„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať “**,
- heslo **„Kuchyňa – oprava divokých trhlín a zálievok na objekte VPD“**

14) Miesto a dátum obhliadky:

Obhliadka objektov opravy sa uskutoční dňa 27.10. 2010 v priestoroch letiska Kuchyňa o 10,00 hod.. Zraz záujemcov je o 09,30 hod na BSB BA OPZ PMA, Štúrova 144, 901 01 Malacky.

V Malackách, dňa 25.10. 2010

Mgr. Jozef Vozár

OR - Š

Podklad pre spracovanie cenovej ponuky

Názov akcie : Kuchyňa- oprava divokých trhlín a zálievok na objekte VPD / vzletová a pristávacia dráha /

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
<u>Oprava divokých trhlín na betónovej ploche VPD</u> Spôsob opravy – vyfrézovanie poškodených častí plôch, penetrácia škár a vyplnenie zálievkovou hmotou. Upozornenie a požiadavka : z dôvodu neprerušovanej letovej prevádzky je nutná koordinácia činnosti pri vykonávaní opravy s riadiacim lietania tak, aby nebola ohrozená letová prevádzka a bezpečnosť osôb zhotoviteľa pracujúcich na ploche. Koordinačný dohovor zabezpečí N LZ VÚ 1201 Kuchyňa Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po vykonaní jednotlivých pracovných úkonoch vyčistiť plochu, na ktorej sa práce vykonávali. Likvidáciu stavebného odpadu zabezpečí zhotoviteľ	 Celková dĺžka 5.150bm
<u>Oprava dilatačných škár betónových platní na VPD</u> Oprava lokálne poškodených dilatačných spár vyčistením a opätovným pretmelením formou zálievky	 Celková dĺžka 1.870bm
<u>Oprava cementobetónového povrchu parkovacej stojánky č.4</u> Spôsob opravy – lokálne vybúranie poškodenej časti betónového povrchu, vyčistenie, penetrácia a obnova betónovej výplne.	 Celková plocha 25,50m ²

Podklady pre uvedenú akciu prevzal :

.....

.....

Prípadné konzultácie a upresnenia o požadovanej oprave poskytnú :

Za PSB Bratislava – OPZPMA – Ján Achberger , č.t. 393 239

Za VÚ 1201 Kuchyňa N-LZ - kpt. Ing. Miroslav Juríček , č.t.390 205

V Malackách dňa : 25.10.2010