

VELITEĽSTVO LOGISTIKY OS SR
OZT III / SCMM
Legionárska 5, 911 27 T R E N Č Í N

Trenčín, 15. mája 2006

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

VeLog-397-15/2006-OZT III

Vybavuje / tel. / e-mail

Ing. Peter Klička

0960 / 333 225

peter.klicka@mil.sk

Vec

Zistenie informácií o cenách zákaziek na poskytnutie služieb – prieskum trhu

Vážený obchodný partner,

Vaša spoločnosť bola vytipovaná ako jeden z možných poskytovateľov služieb, ktoré sa plánuje v roku 2006 obstaráť pre potreby Ozbrojených síl SR.

Na základe uvedenej skutočnosti Vám v rámci prieskumu trhu v prílohe zasielame formulár pre prieskum trhu, ktorý bude podkladom pre výber poskytovateľa požadovaných služieb.

V prípade, že máte záujem poskytnúť OS SR požadované služby, prosíme Vás o vyplnenie priloženého formulára (kolónky s rámkom) a jeho doručenie v termíne do **2. júna 2006** na adresu : **Veliteľstvo logistiky OS SR, OZT III / SCMM, Ing. Peter Klička, Legionárska 5, 911 27 Trenčín alebo elektronicky na : peter.klicka@mil.sk**.

Cenovú ponuku prosíme vypracovať v Sk s DPH, ceny musia byť konečné a musia byť platné do 60 dní od termínu na doručenie vyplneného formulára. Do ceny je nutné započítať všetky náklady spojené s poskytnutím služieb, vrátane nákladov na dopravu. Miestom plnenia zmluvy budú sídla jednotlivých vojenských útvarov, kde sú zariadenia umiestnené. Požadovaný termín poskytnutia služieb je do 90 dní od podpísania zmluvy o dielo, splatnosť faktúry požadujeme do 30 dní od jej doručenia.

Po vyhodnotení prieskumu trhu bude poskytovateľ služieb, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, vyzvaný na podpis zmluvy o dielo. Pri podpise zmluvy o dielo požaduje obstarávateľ predloženie originál dokladu o oprávnení podnikateľ v zodpovedajúcej oblasti (alebo jeho overenú kópiu) nie starší ako tri mesiace ku dňu podpisu zmluvy o dielo.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť obstarávané počty v závislosti od ponúknutých cien a taktiež uzatvoriť prieskum trhu bez výberu poskytovateľa služieb ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa prieskum trhu realizoval.

Prípadné doplňujúce informácie je možné získať na uvedených kontaktoch najneskôr do 26. mája 2006. Formulár v elektronickej podobe je možné si vyžiadať na : peter.klicka@mil.sk .

Za zapojenie sa do prieskumu trhu a zaslanie ponuky Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

mjr. Ing. Marcel JANIGA

náčelník OZT III / SCMM / VeLog

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Obstarávateľ : Ministerstvo obrany SR

2. Opis predmetu obstarávania

Predmetom obstarávania pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov so zárukou zariadení na :

- indikáciu úniku ropných látok vo vodách a kontrolných sondách, vybavených indikačnými elektródami typu EKP 301 a EK 101,
- signalizáciu maximálnej výšky hladiny v nádržiach na PH, vybavených plavákovými snímačmi typu K 506 a E 218,
- indikáciu netesnosti dvojplášťových podzemných nádrží na PH, vybavených indikátormi netesnosti typu D 9 a IV F.

Požadované technické a kvalitatívne charakteristiky služieb v závislosti od druhu zariadenia :

- demontáž indikačnej elektródy, vyčistenie, odmastenie, zabezpečenie kontaktov, premazanie pohyblivých častí, výmena regeneračnej elektródy, premeranie vstupného obvodu, upevnenie elektródy na záves, nastavenie elektródy,
- demontáž plavákového snímača max. hladiny, zabezpečenie kontaktov, premazanie pohyblivých častí, kontrola funkcie snímača, premeranie vstupného obvodu, montáž snímača na veko nádrže, utesnenie a tesnostná skúška skrutkových spojov nádrže,
- kontrola uloženia vedenia tieneného kábla vstupného obvodu k jednoduchému kontaktnému čidlu,
- vyčistenie vyhodnocovacieho zariadenia, zabezpečenie kontaktov, preverenie a odskúšanie vyhodnocovacej časti elektroniky, diagnostika príčiny a odstránenie prípadnej poruchy, utesnenie záveru a preverenie testovacieho obvodu,
- preverenie akustickej a optickej signalizácie, nastavenie správnej funkcie signalizácie, výmena poškodených súčiastok,
- kontrola funkčných častí indikátora netesnosti – čerpadlo, spínač, optická a akustická signalizácia, filter, zberač kondenzátu, vysušovacie granule,
- kontrola funkcie a tesnosti hadicového rozvodu – sacie, plniace, meracie, výfukové vedenie,
- premeranie pracovných tlakov v medziplášťovom priestore, výkonu čerpadla prietokomerom, diagnostika príčiny a odstránenie prípadných nameraných nedostatkov, výmena poškodených súčiastok,
- vydanie zápisu o vykonanej funkčnej skúške.

3. Navrhované ceny

3.1 Pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení na indikáciu úniku ropných látok vo vodách a kontrolných sondách, vybavených indikačnými elektródami typu EKP 301 a EK 101 (celkom predpokladaný počet 50 ks, z toho VÚ 1201 Kuchyňa : 6 ks, VÚ 4650 Nové Mesto n.V. : 3 ks, VÚ 1007 Prešov : 2 ks, VÚ 1018 Prešov : 4 ks, VÚ 1046 Nitra : 4 ks, VÚ 2206 Topoľčany : 5 ks, VÚ 2207 Levice : 3 ks, VÚ 2790 Žilina : 4 ks, VÚ 4405 Nitra : 6 ks, VÚ 4405 Viničné : 1 ks, VÚ 4444 Hlohovec : 2 ks, VÚ 5730 Trenčín : 4 ks a VÚ 7945 Rožňava : 6 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

- 3.2 Pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení na signalizáciu maximálnej výšky hladiny v nádržiach na PH, vybavených plavákovými snímačmi typu K 506 a E 218 (celkom predpokladaný počet 78 ks, z toho VÚ 1007 Prešov : 2 ks, VÚ 4650 Nové Mesto n.V. : 2 ks, VÚ 1018 Prešov : 4 ks, VÚ 1046 Nitra : 4 ks, VÚ 1049 Sereď : 4 ks, VÚ 1101 Trebišov : 6 ks, VÚ 1102 Michalovce : 11 ks, VÚ 1201 Kuchyňa : 13 ks, VÚ 2206 Topoľčany : 2 ks, VÚ 2207 Levice : 4 ks, VÚ 2790 Žilina : 3 ks, VÚ 4405 Nitra : 6 ks, VÚ 4405 Viničné : 3 ks, VÚ 4444 Hlohovec : 6 ks, VÚ 5730 Rašov : 2 ks a VÚ 7945 Rožňava : 6 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

- 3.3 Pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení na indikáciu netesnosti dvojplášťových podzemných nádrží na PH, vybavených indikátormi netesnosti typu D 9 a IV F (celkom predpokladaný počet 22 ks, z toho VÚ 1018 Prešov : 2 ks, VÚ 1201 Kuchyňa : 10 ks, VÚ 2207 Levice : 4 ks, VÚ 2790 Žilina : 2 ks a VÚ 4444 Hlohovec : 4 ks,) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

- 3.4 Sonda na výmenu EKP 301 R (celkom predpokladaný počet 41 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 3.5 Sonda na výmenu EK 101 R (celkom predpokladaný počet 3 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 3.6 Plavákový snímač K 506 na výmenu (celkom predpokladaný počet 10 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 3.7 Doska plošného spoja VS 5 na výmenu (celkom predpokladaný počet 2 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 3.8 Indikátor ASF D9 na výmenu (celkom predpokladaný počet 2 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

- 3.9 Indikátor ASF IVF na výmenu (celkom predpokladaný počet 2 ks) :

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks : Sk / ks

4. Ďalšie informácie

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na všetky položky 3.1 až 3.9.

Navrhované ceny uvádzať vrátane dopravy do jednotlivých VÚ.

Kritériom výberu poskytovateľa služieb je najnižšia cena.

Realizácia prípadných opráv alebo výmien poškodených resp. opotrebovaných častí, ktoré budú zistené počas prevádzkových kontrol jednotlivých zariadení, bude riešená na základe dodávky k ZoD na základe skutočného technického stavu.

5. Údaje o poskytovateľovi služieb

Miesto na poznámky poskytovateľa služieb :

Identifikačné údaje poskytovateľa služieb

Názov :

Adresa :

Ponuku vypracoval :

Dátum :

Pečiatka a podpis :