

## VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

*(Zákazka na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)*

### 1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Akvizičná agentúra  
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
IČO: 30845572  
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová  
Telefón: 0960/317 644  
Fax: 0960/312 528  
E-mail: [natalia.babejova@mod.gov.sk](mailto:natalia.babejova@mod.gov.sk)

### 2) Predmet zákazky:

„Nálezové servisné opravy padákového materiálu“

#### Časť 1

„Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa Prílohy č.1“

#### Časť 2

„Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa Prílohy č.2“

### 3) Stručný opis predmetu zákazky:

#### Časť 1

Vykonanie servisných a výmenných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR. Servisné opravy požadujeme vykonať v súlade so stanovenými technologickými postupmi pre jednotlivé typy padákov podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 k tejto výzve - *Opis predmetu zákazky*.

#### Časť 2

Vykonanie servisných a výmenných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR. Servisné opravy požadujeme vykonať v súlade so stanovenými technologickými postupmi pre jednotlivé typy padákov podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 2 k tejto výzve - *Opis predmetu zákazky*.

### 4) Druh a množstvo:

Podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v prílohe č.1. a 2. k tejto výzve - Opis predmetu zákazky.

Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky alebo obidve časti predmetu zákazky tejto výzvy.

V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijat'.

Predpokladaná hodnota zákazky:

**Časť 1**

„Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa Prílohy č.1“ je 6 666,00 € s DPH

**Časť 2**

„Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa Prílohy č.2“ je 3 334,00 € s DPH

**5) Typ zmluvy:**

Objednávka zadaná verejným obstarávateľom.

**6) Miesto poskytnutia služby, osoba zodpovedajúca za prevzatie predmetu zákazky:**

VÚ 1201 Kuchyňa

VÚ 4977 Sliač

VÚ 6335 Prešov

**7) Termín poskytnutia služby:**

Najneskôr do 16.12.2016.

**8) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **31.8.2016 o 08,30hod.**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :

a) poštou: Ministerstvo obrany SR  
Akvizičná agentúra  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava

b) pri osobnom styku: Ministerstvo obrany SR  
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR  
Kutuzovova 8  
832 47 Bratislava  
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa)  
v pracovné dni od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 15:00 hod.

Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať nasledovné údaje:

- Adresu uchádzača: názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania
- Označenie obalu v ľavom hornom rohu písmenom: „A“
- Označenie: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
- Označenie heslom pre danú cenovú ponuku:  
„Nálezové servisné opravy padákového materiálu“

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty predkladania ponúk podľa bodu 8 tejto výzvy nebude zaradená do vyhodnotenia a bude vrátená uchádzačovi späť v neporušenom stave.

**9) Vyhodnotenie ponúk:**

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

## 10) Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

**10.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu**, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:

**10.1.1.** aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ);

**10.1.2.** aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri);

**10.1.3.** iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

**10.2.** kópiu dokladu, z ktorej je zrejmé že uchádzač je autorizovaným výrobcom (opravcom), alebo splnomocneným zástupcom autorizovaného výrobcu (opravcu) pre Slovenskú republiku.

Všetky doklady je potrebné predkladať v slovenskom prípadne v českom jazyku alebo úradne preložené. V prípade kópií, pri podpise zmluvy aj úradne overené alebo originály.

## 11) Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

**11.1. Kópiu platného dokladu** o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 10.1. tejto výzvy.

**11.2. Kópia platného dokladu podľa bodu 10.2. tejto výzvy**

**11.2. Cenovú ponuku** vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom cena poskytnutej služby musí byť uvedená v menovej jednotke EURO vrátane DPH.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s poskytnutím služby v požadovaných miestach. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽ DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- a) navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta)
- b) sadzba DPH (vyjadrená v %).
- c) navrhovaná zmluvná cena v zmysle tejto výzvy za predmet zákazky vrátane 20% DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

**„VZOR“ cenovej ponuky na predmet zákazky:**

**Cenová ponuka pre časť 1 :** „Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa Prílohy č.1“

| P. č. | Názov prac činnosti (poskytnutej služby)                                                  | Cena za opravu bez DPH (€) | Sadzba DPH (%) | Cena za opravu s DPH (€) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.    | Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa prílohy č.1 |                            |                |                          |

Kontaktné údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Uchádzač        |  |
| Adresa          |  |
| IČO             |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Tel. kontakt    |  |
| E-mail          |  |

.....  
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**Cenová ponuka pre časť 2 :** „Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa Prílohy č.2“

| P. č. | Názov prac činnosti (poskytnutej služby)                                                  | Cena za opravu bez DPH (€) | Sadzba DPH (%) | Cena za opravu s DPH (€) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.    | Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR podľa prílohy č.2 |                            |                |                          |

Kontaktné údaje

|                 |  |
|-----------------|--|
| Uchádzač        |  |
| Adresa          |  |
| IČO             |  |
| Kontaktná osoba |  |
| Tel. kontakt    |  |
| E-mail          |  |

.....  
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

**12) Kritérium na hodnotenie ponúk:**

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny za opravu v EUR s DPH, pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

### **13) Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:**

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky objednávku. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Doručenie faktúry zástupcovi verejného obstarávateľa za príslušný mesiac do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

### **14) Ďalšie informácie**

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Úspešný uchádzač po výzve verejného obstarávateľa predloží originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10.1. a bodu 10.2. tejto Výzvy.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle bodu 8 tejto výzvy bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,
- celková hodnota poskytnutia služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Bratislave dňa . augusta 2016

Zodpovedný zamestnanec

**Ing. Natália Babejová**

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY pre časť č. 1**

**Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR**

| <i>P.č.</i> | <i>typ padáku, techniky</i>                 | <i>rozsah poškodenia - opravy</i>                                                                                                                                  | <i>Umiesnenie</i> |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | <b>M-330Z/M330ZP</b>                        | Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                    | TK Sliač          |
| 2           | <b>M-330Z/PZS92</b>                         | Poškodená tkanina na výťahovom padáku PV-028                                                                                                                       | TK Sliač          |
|             |                                             | (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                      | TK Sliač          |
| 3           | <b>M-330Z/PZS92</b>                         | 2ks - Poškodený výťahový padák PV-026 so spojovacou lemovkou (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                         | TK Sliač          |
|             | <b>M-291/WP-210</b>                         | 3 ks - Predratá spojovacia lemovka výťahového padáku PV-033 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                          | TK Sliač          |
| 4           | <b>M-291/WP-210</b>                         | 2ks - Poškodený slider na hlavnom padáku M-291                                                                                                                     | TK Sliač          |
|             |                                             | (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                      | TK Sliač          |
| 5           | <b>M-282/WP-210</b>                         | Poškodený vak vrchlika VV- 041/3N(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                     | TK Sliač          |
|             | <b>M-282/WP-210</b>                         | Poškodený uvoľňovač záložného padáku U-051 dĺžka lanka 76 cm - DODATĽ NOVÝ                                                                                         | TK Sliač          |
| 6           | <b>M-282/WP-210</b>                         | 6ks - Poškodený uvoľňovač odhozu U-053                                                                                                                             | TK Sliač          |
|             |                                             | (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                      | TK Sliač          |
| 7           | <b>WP-210/WP-210</b>                        | Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP                                                                                                              | TK Sliač          |
|             |                                             | (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                      | TK Sliač          |
| 8           | <b>OP-087C/ PS-034S</b>                     | Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré) (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                            | TK Sliač          |
|             | <b>Súprava na balenie záložných padákov</b> | Výmena opotrebovaných súčastí súpravy (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou) Zips brašne, noznice, zavliekacie ihly, stredový organizér,... | TK Sliač          |
| 9           | <b>OVP 68/76A</b>                           | Poškodený vrchlík na poli č.16                                                                                                                                     | TK Sliač          |
|             | <b>OVP 68/76A</b>                           | Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15                                                                                                                          | TK Sliač          |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | OVP 68/76A  | Poškodený obal padáku na ľavej bočnej chlopni ,na spodnej chlopni, na ľavej chlopni na pripojenie ZP, poškodený ľavý spojovací popruh a odtrhnutá šnúrka na kapsičke KAP-3P1. Poškodený nosný postroj na hlavnom kruhovom popruhu, predratý ľavý krížový popruh a preseknutá gumička na uloženie krížového popruhu. Poškodené nosné šnúry č. 3,4,5,6,7,17,22,26 a 28.       | TK Sliač   |
|    | OVP 68/76A  | Poškodené lanko uvoľňovača U-006 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou), poškodené lanko vytáhovacieho lana, poškodená ohybná hadica, poškodené šitie ohybnej hadice, Oprava zipsu na prenosnej brašni                                                                                                                                               | TK Sliač   |
| 11 | OVP 80      | 20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 10m gumy na gumove prievlečky vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na obal padáku, 4 ks púzdro výtlačného lana , 3 ks Stabilizačný padák ST-016-1                                                                                                                                                                      | TK Sliač   |
|    | OVP 80      | Oprava zipsu na prenosnej brašni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TK Sliač   |
| 12 | PL-70I/K    | 2ks - Opatrebované nožné popruhy - 1 pár (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                                                                                                                                                                      | TK Sliač   |
|    | PL-70I/K    | 2ks Roztrhnutý šev na trhacej lemovke TL-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TK Sliač   |
| 13 | SP-70 I     | 4 ks - Poškodené výtlačné lano VL-015 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                                                                                                                                                                         | TK Sliač   |
|    | OVP-68      | Poškodený vrchlík <b>pole 3/</b> rada 1 spálená padákovina, rada 2 3diery 3mm, <b>pole 8/</b> rada 1 diera 3mm, <b>pole 14/</b> rada 2diery 14cm a 5cm, <b>pole 15/</b> rada5 spálená tkanina cca 12cm, <b>pole 24/</b> rada1 spálená tkanina cca 12cm, rada3 spálená tkanina cca 10cm, <b>pole 26/</b> rada2,3,4 spálená tkanina celá, <b>pole 27/</b> rada2 spálená celá. | dk Kuchyňa |
| 14 | OVP-80      | Poškodený vrchlík: <b>pole 24/</b> rada1 vytrhnutá padákovina z lemovky cca 8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dk Kuchyňa |
|    | OVP-80      | Poškodený vrchlík veľa maličkých dierok (padol na ostnatý plot), oplet humičiek na vaku                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dk Kuchyňa |
| 15 | ZVP-80      | Poškodný obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dk Kuchyňa |
|    | OVP-80      | Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3mm a na hornej chlopni pri gromete cca 2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dk Kuchyňa |
| 16 | M-291, M330 | 16ks - Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                                                                                                                                                                         | dk Kuchyňa |
|    | M-291, M330 | Oprava voľných koncov VK-44 - došit' brzdenie na ZERO 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dk Kuchyňa |
| 17 | OVP-68      | Poškodený vrchlík <b>pole 16/</b> rada 2 diera cca 1cm, <b>pole 18/</b> rada 4 spálená tkanina cca 5cm.                                                                                                                                                                                                                                                                     | dk Kuchyňa |
|    | OVP-68      | Poškodený vrchlík <b>pole 14/</b> rada 1diara cca 30cm a rada 2 celá, <b>pole 15/</b> rada 1 spálená tkanina cca 50cm,rada 2 a 3 spálená tkanina celá.                                                                                                                                                                                                                      | dk Kuchyňa |
| 18 | ZVP-80      | Poškodený obal, uvoľňovač, pružidlá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dk Kuchyňa |

|           |                                             |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | <b>šnúra odisťovacia KAP</b>                | <b>40 ks</b> - Opravy odisťovacích šnúr na KAP- (výmena kolíkov)                                                                                                                                                         | dk Kuchyňa |
| <b>19</b> | <b>U-007</b>                                | <b>2ks</b> - Oprava uvoľňovača U-007 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                     | dk Kuchyňa |
|           | <b>U-006</b>                                | <b>2ks</b> - Oprava uvoľňovača U-006 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                     | dk Kuchyňa |
| <b>20</b> | <b>OVP-80</b>                               | Oprava výťahného lana VL-020 doplniť                                                                                                                                                                                     | dk Kuchyňa |
|           | <b>Gumička na opravy VV OVP-80</b>          | Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80. <b>50m</b>                                                                                                                                                                 | dk Kuchyňa |
| <b>21</b> | <b>Kríž vytyčovací</b>                      | <b>2ks</b> - Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                  | dk Kuchyňa |
|           | <b>lemovka k PV 033</b>                     | <b>5ks</b> lemovky. Oprava výťahného padáča PV-033 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                       | dk Kuchyňa |
| <b>22</b> | <b>rukáv veterný VR 009</b>                 | <b>2ks</b> -Výmena látky, obnova šitia                                                                                                                                                                                   | dk Kuchyňa |
|           | <b>M-291</b>                                | Výmena opotrebovaných nosných šnúr na M-291                                                                                                                                                                              | dk Kuchyňa |
| <b>23</b> | <b>M-291</b>                                | Výmena výstuže na uzatváracíj chlopni                                                                                                                                                                                    | dk Kuchyňa |
|           | <b>Obal padáku Real X</b>                   | <b>5ks</b> - doplniť VV 074-1/09                                                                                                                                                                                         | dk Kuchyňa |
| <b>24</b> | <b>Obal padáku Real X</b>                   | <b>5ks</b> - prešitie obalu padáku RealX z AFF na padáček z ruky                                                                                                                                                         | dk Kuchyňa |
|           | <b>M-330Z/M330ZP</b>                        | <b>2ks</b> Oprava slider prípadne výmena                                                                                                                                                                                 | dk Kuchyňa |
| <b>25</b> | <b>M-291/WP-210</b>                         | <b>5ks</b> - Poškodený uvoľňovač odhozu U-053 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                              | dk Kuchyňa |
|           | <b>WP-210/WP-210</b>                        | Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                      | dk Kuchyňa |
| <b>26</b> | <b>Súprava na balenie záložných padákov</b> | Výmena opotrebovaných súčastí súpravy (uzatváracie cypres očka, ihly, smailíci,uzatváracie šnúrky cypresové,lepiaca páska,                                                                                               | dk Kuchyňa |
|           | <b>Obal padáku Real X</b>                   | <b>5ks</b> - prešitie obalu padáku RealX z AFF na padáček z ruky.                                                                                                                                                        | dk Kuchyňa |
| <b>27</b> | <b>M-291/WP-210</b>                         | <b>2 ks</b> - Prasknutá priehľadná chlopnička záložného padáka.plus <b>5 páry</b> -opotrebované riadiace šnúry.plus <b>2 ks</b> poškodené brzdiace slidre. (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou) | vk Prešov  |
|           | <b>M-291, M330</b>                          | <b>5ks</b> - Oprava voľných koncov VK-44 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                   | vk Prešov  |
| <b>28</b> | <b>M-282/WP-210</b>                         | <b>2 ks</b> -poškodený slider - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                            | vk Prešov  |
|           | <b>M-282/WP-210</b>                         | <b>4 ks</b> -opotrebované riadiace šnúry (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                                                   | vk Prešov  |

|    |                                    |                                                                                                                             |                    |
|----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 29 | M-282/WP-210                       | Opotrebované nosné šnúry D600lb - dodať metráž 100m,<br>D800lb - dodať metráž 100m                                          | vk Prešov          |
|    | WP-210/WP-210                      | Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP -<br>(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou<br>súčiastkou) | vk Prešov          |
| 30 | Gumička na<br>opravy VV OVP-<br>80 | Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80. 20m                                                                           | vk Prešov          |
|    | OVP-80                             | Roztrhané pole vrchlíka č. 15-16 prvý diel, poškodené<br>gumové prevliečky na kontajneri                                    | vk Prešov          |
| 31 | OVP-80                             | Utrhnutá nosná šnúra č.-1.                                                                                                  | vk Prešov          |
|    | OVP-80                             | Roztrhaný obal padáka                                                                                                       | vk Prešov          |
| 32 | OVP-80                             | Roztrhaný obal padáka                                                                                                       | vk Prešov          |
|    | OVP-80                             | Roztrhaný obal padáka                                                                                                       | vk Prešov          |
| 33 | ZVP-80                             | Strata obalu padáku a uvoľnovača . Vyrobiť nový!                                                                            | vk Prešov          |
|    | ZVP-80                             | Chýba zápisník-vystaviť duplikát                                                                                            | vk Prešov          |
| 34 | ZVP-80                             | prepichnuté pole 11,12 (prvý diel)                                                                                          | vk Prešov          |
|    | Zero 285                           | Oprava výťazného padáčku PV-033 (ohnutý pin) (v prípade<br>nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)               | TK Sliač<br>(VVzS) |

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY PRE časť č. 2.****Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby VzS OS SR**

| <i>P.č.</i> | <i>typ padáku,<br/>techniky</i>                   | <i>rozsah poškodenia - opravy</i>                                                                                                                                     | <i>Umiesnenie</i> |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1           | <b>AltiTrack</b>                                  | 3 ks výmena batérií                                                                                                                                                   | TK Sliač          |
| 2           | <b>ProTrack</b>                                   | 10 ks výmena batérií                                                                                                                                                  | TK Sliač          |
| 3           | <b>Optima 2</b>                                   | 7 ks výmena batérií                                                                                                                                                   | TK Sliač          |
| 4           | <b>VISO II</b>                                    | 8 ks výmena batérií                                                                                                                                                   | TK Sliač          |
| 5           | <b>VISO II</b>                                    | Pri zoskoku zamrzne a nereaguje na nič, po reštarte sa problém opakuje                                                                                                | TK Sliač          |
| 6           | <b>baterka kruh na presnosť pris. ACCU V/2,3A</b> | Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena batérie)                                                                                 | dk Kuchyňa        |
| 7           | <b>VP Sabre</b>                                   | 4ks opravy výťažného padáčika(s loptičkou) na padákovom komplete SABRE 2 - poškodená lemovka so šnúrkou-(v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou) | dk Kuchyňa        |
| 8           | <b>Sabre</b>                                      | 2 padáky, výmena šnúr, voľných koncov, vak vrchlíka, výťažný padáček(s loptičkou) s lemovkou,                                                                         | dk Kuchyňa        |
| 9           | <b>Sigma</b>                                      | oprava(výmena) brzdiaci padáček s lemovkou, diskom a vakom vrchlíka                                                                                                   | dk Kuchyňa        |
| 10          | <b>SABRE 2 / PD-RESERVE</b>                       | <b>10ks</b> Doplniť magnetický zachytávač slideru                                                                                                                     | dk Kuchyňa        |
| 11          | <b>Atitrack</b>                                   | 5ks výmena gumičky na prst - dodať nové                                                                                                                               | dk Kuchyňa        |
| 12          | <b>FOILL 282</b>                                  | 2 ks -poškodený slider - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                                                                | vk Prešov         |
| 13          | <b>SABRE-170</b>                                  | oprava vaku záložného padáku + výťažný padák do obalu mirage G-3 (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)                                        | vk Prešov         |
| 14          | <b>PRO-TRACK</b>                                  | Pri zoskoku zamrzne a nereaguje na nič, po reštarte sa problém opakuje                                                                                                | vk Prešov         |
| 15          | <b>baterka plus disk na presnosť pristátia</b>    | Oprava elektroniky a disku vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena potahu disku a batérie)                                                          | vk Prešov         |