

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou:
Oprava požiarnych vodovodov po vykonanej odbornej prehliadke

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa :** MO SR, Posádková správa budov,
Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. **Identifikačné číslo akcie:** PSB- RK-431/2010

Číslo CE vojenského objektu: 09.19.001, 09.10.002 ,09.12.001,
09.12.002, 09.26.001,09.17.001
Inventárne číslo stavebného objektu: 2,4,15,36,44, 2,1a,18,12,3b,1b,6,
25,RBV, 38,3,20,21, 35,115,99,4,116,105,34
3. **Typ zmluvy:** zmluva o dielo
4. **Miesto poskytnutia prác:** Ružomberok L. Mikuláš, , Martin, Žilina, Rašov
5. **Termín ukončenia prác:** 10.12.2010
6. **Opis predmetu zákazky:** podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
7. **Lehota na predloženie cenovej ponuky:** lehota na predloženie ponuky uplynie
dňa: 29. 11. 2010 o 12,00 hod. Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke
s označením neotvárať + názov súťaže na adresu uvedenú v bode 1 do požadovaného
termínu.
8. **Vyhodnotenie cenových ponúk:** 29. 11. 2010
9. **Podmienky účasti:**
- *doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa§ 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. – originál požadujeme
predložiť až pred podpísaním zmluvy.*
10. **Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR**

Miesto, dátum :Ružomberok, 25. 11. 2010

Ing. Jozef Gurega – ved. Skupiny
meno, priezvisko, funkcia
zodpovedného zamestnanca

Popis, rozsah a množstvo požadovaných služieb

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie súčasného stavu	Množstvo v mern. jednot.
VÚ 1115 Ružomberok Hydrant nástenný C 52	B.č. 2 hydr.1,2,3 - ventil nefunkčný B.č. 4, hydr.1,2,3- ventil nefunkčný B.č. 36 hydr.1,2, - ventil nefunkčný B.č. 44 hydr. 1-4 - ventil nefunkčný B.č. 7 hydr. 3 - ventil nefunkčný	3 ks 3 ks 2 ks 4 ks 1 ks
Hydrant nástenný D 25	B.č. 15 hydr. 2,3,	2 ks
Zdravotné sklady Ondrašová	B.č. 18 - ventil nefunkčný B.č. 12 - ventil nefunkčný	1 ks 1 ks
Hydrant nástenný C 52	B.č. 2 hydr.č. 2,3 - ventil nefunkčný B.č. 1A hydr.č.2,3 - ventil nefunkčný B.č. 3B hydr.č. 2 - ventil nefunkčný B.č. 1 B hydr.č. 2 - ventil nefunkčný B.č. 6 hydr.č. 1,2 - ventil nefunkčný	2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks
VÚ 2790 Žilina	B.č. DTS - Hadica C 52- poškodená - Prúdnica C 52 - poškodená B.č. 57 - Hadica C 52- poškodená - Prúdnica C 52 - poškodená	1 ks 1 ks 6 ks 7 ks
VÚ 5728 Rašov Hydrant nástenný D 25	B.č. 5 - Hadica D 25- poškodená - Prúdnica D 25 - poškodená - polospojka D 25 – poškodená	1 ks 1 ks 1 ks
VÚ 1125 Bystrička Hydrant nástenný C 52	Hydrant č. 1,2 - ventil nefunkčný	2 ks
VÚ 1037 Martin Hydrant nástenný C 52	B.č. 20 hydr.č. 1,2 - ventil nefunkčný –špec. s prírubov B.č. 21 hydr.č. 1,2 - ventil nefunkčný –špec. s prírubov	2 ks 2 ks
Hydrant nástenný D 25	B.č. 3 hydr.č. 5 - ventil nefunkčný B.č. 38 hydr.č. 1 - ventil nefunkčný	1 ks 1 ks

Hydrant podzemný B 75	PH č. 3 – zlomená armatúra - zárubec	1 ks
VÚ 5728 Martin		
Hydrant nástenný C 52	B.č.35 - Hadica C 52 – poškodená	1 ks
	B.č. 115 - Hadica C 52 – poškodená	1 ks
	- Prúdnica C 52- poškodená	1 ks
Podzemný hydrant B 75	PH č. 11 – zlomená armatúra - zárubec	1 ks
	PH č. 35 – zlomená armatúra -zárubec	1 ks
	PH č. 37 – zlomená armatúra - zárubec	1 ks
Označenie podzemných hydr. B 75	PH č. 17,23 36,42- označenie poškodené	4 ks