

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.13.005
3. Inventárne číslo stavebného objektu: 051
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Vojenský útvar 5728 Poprad-Kvetnica
6. Názov akcie: Oprava oplatenia MS Kvetnica
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 22.decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava oplatenia MS Kvetnica v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-90/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 16.12.2010 o 10.00 hod pri vstupe do objektu Vojenského útvaru 5728 Poprad-Kvetnica. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 17.12.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 17.12.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava oplotení MS Kvetnica - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 14.12.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. Názov objektu – Oplotenie z ostnatého drôtu
2. Konštrukčná výška objektu – 2,8 m
3. Rozsah, termín a náklady poslednej opravy – v rokoch 2005 – 2007 bola vykonávaná rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia objektu MS a BT Kvetnica
4. Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií (rozsah poškodenia, resp. opotrebovania uviesť v %).

Objekt Muničných skladov Poprad je oplotený pletivom hr. drôtu 3,2 mm a výšky 2,2 m s povrchovou úpravou opatreným žiletkovou bariérou, ktoré bolo na viacerých miestach poškodené spadnutím stromov a konárov stromov na konštrukciu oplotenia z dôvodu veľkého množstva ťažkého a mokrého snehu, ako aj silného nárazového vetra v mesiacoch november – december 2010. Poškodené je nielen samotné pletivo v rozsahu cca 15 m, ale aj konštrukcia žiletkovej bariéry – 35 bm, vrátane oceľových konzol na oceľových stĺpoch a napínacích drôtov. Súčasný stav oplotenia nezabezpečuje dostatočnú ochranu objektu Muničných skladov Poprad v zmysle platných bezpečnostných predpisov a noriem.

Objekt, poschodie, miestnosť	Zhodnotenie súčasného stavu jednotlivých stavebných prvkov – uviesť parametre, príp. rozmery	Množstvo v merných jednotkách (ks, m, m², m³, súbor,...)
Oplotenie vonkajšie MS Kvetnica : MS č.9	- poškodená resp. strhnutá celá konštrukcia vonkajšieho oplotenia hr. drôtu 3,2 mm /štvorcové oko/ výšky 2,2 m vplyvom popadania stromov	- 2 polia t.j. cca 10,0 bm
MS č.8	- poškodená resp. strhnutá celá konštrukcia vonkajšieho oplotenia hr. drôtu 3,2 mm /štvorcové oko/ výšky 2,2 m vplyvom spadnutia stromu	- 1 pole t.j. cca 5,0 bm
MS č.8 – vnútorné oplotenie	- poškodené oceľové konzoly na prichytenie žiletkovej bariéry - poškodená konštrukcia žiletkovej bariéry	- cca 2 ks - cca 10 bm
MS č.11 b.č.13 – vonkajšie oplotenie objektu	- poškodená konštrukcia žiletkovej bariéry vrátane oceľových konzol a napínacích drôtov, v dôsledku popadania konárov stromov	- cca 10 bm + 2 ks konzol

II. Zdôvodnenie navrhovaných stavebných prác

Na odstránenie nevyhovujúceho stavu je nutné vykonať opravu vonkajšieho oplotenia formou výmeny poškodeného pletiva výšky 2,2 m, ako aj opravu nosných oceľových konzol na uchytenie žiletkového valca s následnou výmenou poškodenej žiletkovej bariéry a výmenu poškodených napínacích drôtov a napínákov.

III Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
- demontáž poškodenej časti oplotenia - dodávka a montáž oplotenia pletivom – hr.3,15 – v. 220 cm - dodávka a montáž ostnatého drôtu – 4 špičkový 2,8 - dodávka a montáž napínacích drôtov – pozink. 3,15 - dodávka a montáž žiletkového drôtu – pozink. 2,8 oval - oprava oceľových konzol na uchytenie žiletkovej bariéry	- 15,0 bm - 15,0 bm - 45,0 bm - 150,0 bm - 35,0 bm - cca 14 ks