

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa :** Slovenská republika –MO SR
Posádková správa budov TREBIŠOV
kpt. Nálepku č.1
075 01 Trebišov
IČO : 00805238
Zastúpený : Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ Posádkovej správy budov Trebišov
2. **Typ zmluvy :** Zmluva o dielo
3. **Názov akcie :** „Oprava soc. zariadenia, maľby, nátery a PVC b. č. 9“
4. **Miesto dodania :** kasárne Trebišov
5. **Rozsah ponuky :** na celý predmet zákazky
6. **Termín realizácie :** Apríl- Máj 2007
7. **Opis predmetu zákazky :** - príloha číslo 1

Za účelom upresnenia množstva, špecifikácie a spôsobu realizácie prác je nutná obhliadky miesta.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky :

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu :

Posádková správa budov Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

Uchádzač vloží cenovú ponuku do obálky ktorú uzatvorí a označí heslom

NEOTVÁRAŤ !

„ Oprava soc. zariadenia, maľby, nátery a PVC b. č. 9“

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 19.3.2007

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude prijatá a bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

9. Vyhodnotenie ponúk :

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 20.3.2007 bez účasti uchádzačov. O výsledku budú uchádzači informovaní písomne. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti :

- doklad o oprávnení podnikat' (v origináli alebo úradne overenej kópii) alebo úradne overená kópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z.
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky

11. Kritéria na hodnotenie ponúk : najnižšia cena

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
- ani jedna z predložených nesplnila podmienky Výzvy,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.

V Trebišove dňa : 6.3.2007

Ing. Vladimír FINDRIK
vedúci odborný referent
☎ 0960/550 195

Príloha číslo 1

Konštrukcia, prvok, miestnosť, posch.	Slovné zhodnotenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia	Množstvo v merných jednotkách
I.poschodie - miestnosť č. 112	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov olejových soklov - detto okien a dverí - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm - oprava podlahoviny PVC - oprava soklíkov PVC	259 m ² 41,22 m ² 15,00 / 5,80 m ² 5 ks 21,62 m ² 8 bm
I. poschodie - miestnosť č. 109	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov olejových soklov - detto okien a dverí - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm - oprava schodiskových hrán PVC	259 m ² 41,22 m ² 15,00/5,80 m ² 5ks 44 bm
I. poschodie - miestnosť č. 103	- oprava náterov olejových soklov - detto okien a dverí - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm - oprava podlahoviny PVC	30 m ² 12 m2 / 5,80 m ² 4 ks 2 m ²
I. poschodie - miestnosť č. 105	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov okien a dverí - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm	152 m ² 12,00 / 5,80 m ² 4 ks
I. poschodie - miestnosť č. 107	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov olejových soklov	21 m ² 48,14 m ²
I. poschodie - miestnosť č. 108	- oprava náterov olejových soklov - detto okien , dverí a radiátora - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm - oprava podlahoviny PVC výmenným spôsob. - oprava soklíkov PVC výmenným spôsobom	18 m ² 3 m2/ 3,2 m ² / 3 m ² 1 ks 18,75 m ² 18,50 bm
I. poschodie - miestnosť č. 113	- vykonanie hygienických ,malieb stien - oprava náterov olejových soklov	21 m ² 8 m ²
I. poschodie - miestnosť č. 101	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov olejových soklov - detto okien jednostranný náter - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm	210 m ² 40 m ² 6 m ² 2 ks
Schodisko	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov olejových soklov - detto okien a dverí - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm	65 m ² 35 m ² 9 m ² 3 ks
Prízemie – vstupná hala	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov olejových soklov	73,50 m ² 13,50 m ²

Prízemie – strelecká učebňa	- vykonanie hygienických ,malieb stien a stropov - oprava náterov okien jednostranný - oprava okenných parapetov výmenným spôsobom dl. 120, š. 25 cm - oprava podlahoviny PVC - oprava soklíkov PVC - náter vzduchotechniky - oprava drevenej steny výmenným spôsobom za novší typ – sadrokartón + maľba	162 m ² 23 m ² 8 ks 52 m ² 10 bm 7,20 m ² 25 m ²
Prízemie- I. posch. Soc. zariadenia	- oprava oceľových kabiniek WC výmenným spôsobom za murované vrátane osadenia oceľových zárubní a dverí - oprava izolácie podláh nad prízemím s odstránením poškodených dlažieb a podkl. betónu - oprava obkladu stien z obkladačiek - oprava rozvodov vody a odpadov - oprava omietok stien a stropov - oprava malieb stien a stropov - oprava zariadení predmetov výmenným spôsobom (misy WC – Combi, pisoáre)	 6 ks 15 m ² 50 m ² 25 bm cca do 20% 135 m ² 6 / 4 ks