

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zadávanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 3084 5572
Kontaktná osoba: Ing. Jana PIROCHOVÁ
Telefón: 0960/317 667
E-mail: jana.pirochova@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Servisné opravy padákového materiálu

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 506 10000-4

3. Druh a množstvo:

podľa špecifikácie a podrobného vymedzenia predmetu zákazky uvedeného v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 20 919,17 Eur bez DPH

4. Miesto poskytnutia služby: Vojenské útvary: 1201 Kuchyňa, 4977 Sliač,
6335 Prešov, 2790 Žilina

5. Typ zmluvného vzťahu: servisná zmluva

6. Termín plnenia predmetu zákazky: do 30. novembra 2018

7. Rozsah ponuky:

Predmet zákazky je možné rozdeliť na časti.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie **dňa 6. júna 2018.**

Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa
- adresu navrhovateľa, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „**CENOVÁ PONUKA- NEOTVÁRAŤ**“
- označenej heslom pre cenovú ponuku „**Padákový materiál**“

Cenovú ponuku v zmysle tejto výzvy je potrebné doručiť v lehote na predloženie cenovej ponuky na adresu verejného obstarávateľa:

a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Úrad pre investície a akvizície
Ing. Jana PIROCHOVÁ
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava,

- b) osobne: Ministerstvo obrany SR
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry MO SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Budova č. 151, 1. podzemné podlažie blok B (podateľňa) v pracovné dni od 08:15 do 12:00 hod. a od 12:30 do 14:30 hod.
Prístup pre stránky je cez zadnú stranu budovy cez príjazdovú rampu.

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie podľa bodu č. 8 tejto výzvy nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi zaslaná späť v neporušenom stave.

9. Vyhodnotenie ponúk:

Na vyhodnotenie cenových ponúk bude menovaná komisia. Vyhodnocované budú iba cenové ponuky na predmet zákazky, ktoré splnili podmienky účasti uvedené v tejto výzve a predložili cenovú ponuku na predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky v Prílohe č. 1.

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk je do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti:

Uchádzači predložia nasledovné kópie dokladov:

- 10.1. **doklad o oprávnení poskytovať službu**, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby predmetu zákazky, ktorým môže byť:
 - a) aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
 - b) aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
 - c) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
- 10.2. **doklady**, preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť, **potrebnú na uskutočnenie služby** požadovanej v predmete zákazky napr. certifikát, alebo autorizácia na vykonávanie uvedenej služby,
- 10.3. **„Osvedčenie na činnosť vo vojenskom letectve“** vydané Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR, alebo
- 10.4. **potvrdenie**, že uchádzač je autorizovaným výrobcom (opravcom) alebo splnomocneným zástupcom autorizovaného výrobcu (opravcu) pre Slovenskú republiku.

11. Obsah ponuky

Uchádzači predložia požadované doklady podľa bodu 10. tejto výzvy a cenovú ponuku vyhotovenú podľa bodu 11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky podľa Príloha č. 2 – Vzor cenovej ponuky, a v súlade s opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto výzvy).

11.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:

Navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie služby požadovaného predmetu zákazky musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Navrhovaná zmluvná cena musí byť konečná a úplná. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
- b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
- c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v návrhu. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, nebude sa na túto skutočnosť prihliadať.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Vyhodnocované budú iba ponuky, ktoré splnia podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy. Za najvýhodnejšiu bude považovaná ponuka s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH, ak uchádzač súčasne splnil požadované podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.

13. Obchodné podmienky poskytnutia služby predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky servisnú zmluvu. Platba za poskytnutie služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

14. Ďalšie informácie:

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Verejný obstarávateľ si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od úspešného uchádzača originály alebo úradne overené kópie dokladov v zmysle bodu 10. tejto výzvy.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
- celková hodnota za poskytnutie služby predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Opis predmetu zákazky

Vykonanie servisných opráv padákového materiálu nosných typov padákov: OVP-68/76A, OVP-80-ZVP-80, M-282, M-291, M-330, NPS-85, SOV-3, Mirage-G3, padáková a záchranná technika (výškomery, akustické hlásiče výšky a podobne).

Vykonanie servisných opráv padákového materiálu podľa potreby OS SR

Časť 1:**dk Kuchyňa**

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A	Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (2x výmena batérie)	2 ks
2.	VP Sabre	Oprava výtlačného padáča (s loptičkou) na padákovom komplete SABRE 2 - poškodená lemovka so šnúrkou (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	4 ks
3.	SABRE 2 / PD-RESERVE	Doplniť magnetický zachytávač slideru	8 ks
4.	Atitrack	Výmena gumičky na prst	5 ks
5.	Atitrack	Výmena batérií rok výroby max. 2018	10 ks
6.	Protrack	Výmena batérií rok výroby max. 2018	200 ks
7.	Sabre	Gumička na popruhy – 1 balenie 3 ks	4 bal.
8.	Zero	Oprava tašky	1ks
9.	Vak vrchlíka ZP na Mirage G3	1x na ZP vo veľkosti 143	1 ks
10.	Vak vrchlíka ZP na Mirage G3	1x na ZP vo veľkosti 160	1 ks
11.	Vak vrchlíka ZP na Mirage G3	1x na ZP vo veľkosti 176	1 ks
12.	VP +Vak vrchlíka ZP na G3	1x na ZP vo veľkosti 143	1 ks
13.	VP +Vak vrchlíka ZP na G3	1x na ZP vo veľkosti 160	1 ks
14.	VP +Vak vrchlíka ZP na G3	1x na ZP vo veľkosti 176	1 ks
15.	Sigma civilná	Oprava (výmena) brzdiaci padáček s lemovkou, diskom a vakom vrchlíka	1x
16.	Sigma SOV-3	Lemovka Brzdiaceho padáka, killine na Brzdiaci padák	1x

tk Sliac

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A	Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena batérie)	1 ks
2.	Altimaster Galaxy Alti-2	Oprava sklička výškomeru	3 x
3.	Sigma SOV-3	Oprava (výmena) 4 ks uzatváracích očiek hlavného padáku, oprava chráničky disku, oprava 1 ks šnúry od uvoľňovačov hlavného padáka	1 x
4.	SABRE 2 / PD-RESERVE	Doplniť magnetický zachytávač slideru	2 ks
5.	Sabre	Výmena šnúr, voľných koncov, vak vrchlíka, výťažný padáček (s loptičkou) s lemovkou	1x padákový komplet
6.	Altitrack	Výmena gumičky na prst	3 ks
7.	Atitrack	Výmena batérií	3 ks
8.	Protrack	Výmena batérií rok výroby max. 2018	50 ks
9.	Viso	Oprava prístroja. VISO II+(ARES II)	1 ks
10.	Viso	Výmena batérií rok výroby max. 2018	70 ks
11.	Sabre	Gumička na popruhy - 1 balenie 3 ks	6 bal.
12.	Zero	Oprava tašky	2 ks
13.	Zero	Dakron 800lb (100 yard spool)	1 cievka
14.	Zero	Dakron 600lb (100 yard spool)	1 cievka
15.	Protrack (Pre VVzS Zvolen)	Výmena batérií rok výroby max. 2018	10 ks
16.	Sabre (Pre VVzS Zvolen)	Gumička na popruhy – 1 balenie 3ks	4 bal.
17.	Zero (Pre VVzS Zvolen)	1 x oprava tašky	1 ks

vk Prešov

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A+ disk na presnosť pristátia	Oprava elektroniky a disku vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena počahu disku a batérie)	1 ks
2.	SABRE 2 / PD-RESERVE	Doplniť magnetický zachytávač slideru	6 ks
3.	Mirage G-3 (súčasť obalu padáku)	Voľné konce hlavného padáku	1 pár
4.	Zero	Dakron 800lb (100 yard spool)	1 cievka
5.	Zero	Dakron 600lb (100 yard spool)	1 cievka
6.	Zero	Vprava tašky	2 ks
7.	Protrack	Výmena batérií rok výroby max. 2018	50 ks

5. pluk Žilina

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003835	Výmena šnúr	1 ks
2.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003836	Výmena šnúr, slider-výmena	1 ks
3.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003837	Výmena šnúr	1 ks
4.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003538	Výmena šnúr	1 ks
5.	PD Sabre 2 170, výr.č. 003842	Výmena šnúr, slider-oprava	1 ks

Časť 2:

dk Kuchyňa

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	OVP-68, výr. č. 477018	Poškodený vrchlík pole 3/ rada 1 spálená padákovina, rada 2 3 diery 3mm, pole 8/ rada 1 diera 3mm, pole 14/ rada 2 diery 14cm a 5cm, pole 15/ rada 5 spálená tkanina cca 12cm, pole 24/ rada 1 spálená tkanina cca 12cm, rada 3 spálená tkanina cca 10cm, pole 26/ rada 2,3,4 spálená tkanina celá, pole 27/ rada 2 spálená celá.	1x padákový komplet
2.	ZVP-80, výr. č. 878075	Poškodený obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)	1x padákový komplet
3.	OVP-80, výr. č. 679015	Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3 mm a na hornej chlopni pri gromete cca 2 mm	1x padákový komplet
4.	M-291, M330	Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	10 párov
5.	OVP-68, výr. č. 477016	Poškodený vrchlík pole 16/ rada 2 diera cca 1cm, pole 18/ rada 4 spálená tkanina cca 5cm.	1x padákový komplet
6.	OVP-68, výr. č. 677001	Poškodený vrchlík pole 14/ rada 1 diera cca 30cm a rada 2 celá, pole 15/ rada 1 spálená tkanina cca 50cm, rada 2 a 3 spálená tkanina celá.	1x padákový komplet
7.	U-007	Oprava uvoľňovača U-007 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	2 ks
8.	U-006	Oprava uvoľňovača U-006 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	2 ks
9.	Gumička na opravy VV OVP 80	Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80	50 m
10.	Kríž vytyčovací	Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy nahradiť novou súčiastkou)	2 ks
11.	rukáv veterný VR 007 1,75metra	Výmena látky, obnova šitia	2 ks
12.	M-291/WP-210	Poškodený uvoľňovač odhozu U-053 (v prípade nerentabilnosti opravy nahradiť novou súčiastkou)	5 ks

13.	WP-210/WP-210	Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy nahradiť novou súčiastkou)	1 pár
14.	Mars 291,330, Sabre	Výmena a doplnenie uzatváracie očka HP	50 ks (M-291) 50 ks (Mars 330) 50 ks (Sabre)
15.	M-291	gumička na popruhy (20ks)	20 ks

tk Sliach

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	M-330Z/M330ZP	Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z	1 ks
2.	M-291/WP-210	Predratá spojovacia lemovka výťahového padáku PV-033	3 ks
3.	M-282/WP-210	Poškodený vak vrchlíka VV- 041/3N	1 ks
4.	WP-210/WP-210	Opraviť a upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	1 pár
5.	OP-087C/ PS-034S	Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré)	1 pár
6.	OVP 68/76A, výr. č. 477014	Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15	1x padákový komplet
7.	OVP 68/76A, výr. č. 477015	Poškodené lanko vyťahovacieho lana, poškodená ohybná hadica, poškodené šitie ohybnej hadice	1x padákový komplet
8.	OVP 68/76A, výr. č. 477013	Poškodený vrchlík na poli č.16	1x vrchlík
9.	OVP 80, výr. č. 779005	Poškodený vrchlík na poli č.20	1x vrchlík
10.	OVP 80, výr. č. 879048	20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 20m guma na gumové prievlečky vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na obal padáku, 4 ks púzdro výťahového lana , 500 ks kuponový krúžok	20 ks 20 m 10 ks 4 ks 500 ks
11.	OVP 80, výr. č. 879031	Poškodený obal, dodanie nového	1ks
12.	ZVP 80, výr. č. 678020	Poškodená náberová kapsa na poli č. 12	1x vrchlík

vk Prešov

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	M-282/WP-210	Opatrebované riadiace šnúry (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	4 ks
2.	OVP-80, výr. č. 979064	Poškodená ľavá strana obalu padáka	1 ks
3.	OVP-80, výr. č. 879014	Poškodené gumičky na obale vrchlíka	1x obal vrchlíka
4.	OVP-80, výr. č. 879015	Poškodené pole č. 25 (od oleja)	1x vrchlík
5.	OVP-80, výr. č. 879020	Poškodené pole č. 20 (diera)	1x vrchlík
6.	OVP-80, výr. č. 679016	Poškodený obal padáka	1x obal
7.	OVP-80, výr. č. 679018	Poškodené pole č.15, gumičky na vaku vrchlíku, uzatváracie očko	1x padákový komplet

8.	OVP-80, výr. č. 679022	Odrhnutá nosná šnúra č. 1	1x padákový komplet
9.	OVP-80, výr. č. 379011	Poškodený obal padáka	1x obal padáka
10.	ZVP-80, výr. č. 978058	Chýba zápisník-vystaviť duplikát	1 ks
11.	ZVP-80, výr. č. 878004	Strata obalu padáku a uvoľňovača. Dodanie nového.	1x obal padáku
12.	ZVP-80, výr. č. 778001	Poškodené pole č. 11 (diera - prvý diel)	1x padákový komplet

5. pluk Žilina

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo
1.	OVP-80, výr. č. 979015	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks
2.	OVP-80, výr. č. 979020	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce	1 ks
3.	OVP-80, výr. č. 979032	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks
4.	OVP-80, výr. č. 979013	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks
5.	OVP-80, výr. č. 879081	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce	1 ks
6.	OVP-80, výr. č. 879056	Poškodené šnúry	1 ks
7.	OVP-80, výr. č. 879064	Poškodený vrchlík a voľné konce	1 ks
8.	OVP-80, výr. č. 879072	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks
9.	ZVP-80, výr. č. 478037	Poškodená šnúra	1 ks
10.	ZVP-80, výr. č. 378007	Poškodený vrchlík, obal padáku a brašňa. Dodanie nového U-026 a pružidiel	1 ks
11.	ZVP-80, výr. č. 978007	Poškodený obal padáku - dodanie nového a pružidiel PR-004	1 ks
12.	ZVP-80, výr. č. 578008	Poškodená šnúra	1 ks
13.	ZVP-80, výr. č. 578005	Poškodené šnúry	1 ks
14.	M 330 Z, výr. č. 1261/08	Poškodenie vrchlíka a slidera	1 ks
15.	M 291, výr. č. 1573/07	Poškodenie šnúr vrchlíka	1 ks
16.	OP-093/01, PS-034 S, , výr. č. 1286/08	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, priechodiek, priehľadky v límci	1 ks
17.	OP-087, PS-034 MV, , výr. č. 2278/03	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, oprava plexi hornej krycej chlopne	1 ks

Miesto dodávky
VÚ 1201 Kuchyňa 90052 Kuchyňa
VÚ 4977 Sliač ČSA 1182, 96231 Sliač
VÚ 6335 Prešov Vranovská 68, 08001 Prešov
VÚ 2790 Žilina 01001 Žilina

Vzor cenovej ponuky:
Servisné opravy padákového materiálu

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:

Časť 1 – cenová kalkulácia servisnej opravy

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
1.	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A	Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (2x výmena batérie)	2 ks			
2.	VP Sabre	Oprava výťožného padáčika (s loptičkou) na padákovom komplete SABRE 2 - poškodená lemovka so šnúrkou (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	4 ks			
3.	SABRE 2 / PD-RESERVE	Doplniť magnetický zachytávač slideru	8 ks			
4.	Atitrack	Výmena gumičky na prst	5 ks			
5.	Atitrack	Výmena batérií rok výroby max. 2018	10 ks			
6.	Protrack	Výmena batérií rok výroby max. 2018	200 ks			
7.	Sabre	Gumička na popruhy – 1 balenie 3 ks	4 bal.			

8.	Zero	Oprava tašky	1ks			
9.	Vak vrchlíka ZP na Mirage G3	1x na ZP vo veľkosti 143	1 ks			
10.	Vak vrchlíka ZP na Mirage G3	1x na ZP vo veľkosti 160	1 ks			
11.	Vak vrchlíka ZP na Mirage G3	1x na ZP vo veľkosti 176	1 ks			
12.	VP +Vak vrchlíka ZP na G3	1x na ZP vo veľkosti 143	1 ks			
13.	VP +Vak vrchlíka ZP na G3	1x na ZP vo veľkosti 160	1 ks			
14.	VP +Vak vrchlíka ZP na G3	1x na ZP vo veľkosti 176	1 ks			
15.	Sigma civilná	Oprava (výmena) brzdiaci padáček s lemovkou, diskom a vakom vrchlíka	1x			
16.	Sigma SOV-3	Lemovka Brzdiaceho padáka, killine na Brzdiaci padák	1x			
17.	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A	Oprava elektroniky vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena batérie)	1 ks			
18.	Altimaster Galaxy Alti-2	Oprava sklička výškomeru	3 x			
19.	Sigma SOV-3	Oprava (výmena) 4 ks uzatváracích očiek hlavného padáka, oprava chráničky disku, oprava 1 ks šnúry od uvoľňovačov hlavného padáka	1 x			
20.	SABRE 2 / PD-RESERVE	Doplniť magnetický zachytávač slideru	2 ks			
21.	Sabre	Výmena šnúr, voľných koncov, vak vrchlíka, výťažný padáček (s loptičkou) s lemovkou	1x padákový komplet			
22.	Altitrack	výmena gumičky na prst	3 ks			
23.	Atitrack	výmena batérií	3 ks			
24.	Protrack	výmena batérií rok výroby max. 2018	50 ks			
25.	Viso	Oprava prístroja. VISO II+(ARES II)	1 ks			
26.	Viso	výmena batérií rok výroby max. 2018	70 ks			
27.	Sabre	gumička na popruhy - 1 balenie 3 ks	6 bal.			
28.	Zero	oprava tašky	2 ks			
29.	Zero	Dakron 800lb (100 yard spool)	1 cievka			
30.	Zero	Dakron 600lb (100 yard spool)	1 cievka			
31.	Protrack	výmena batérií rok výroby max. 2018	10 ks			

32.	Sabre	gumička na popruhy – 1 balenie 3ks	4 bal.			
33.	Zero	oprava tašky	1 ks			
34.	baterka kruh na presnosť pristátia ACCU V/2,3A+ disk na presnosť pristátia	Oprava elektroniky a disku vyhodnocovacieho zariadenia na presnosť pristátia (výmena poťahu disku a batérie)	1 ks			
35.	SABRE 2 / PD-RESERVE	Doplniť magnetický zachytávač slideru	6 ks			
36.	Mirage G-3 (súčasť obalu padáku)	voľné konce hlavného padáku	1 pár			
37.	Zero	Dakron 800lb (100 yard spool)	1 cievka			
38.	Zero	Dakron 600lb (100 yard spool)	1 cievka			
39.	Zero	oprava tašky	2 ks			
40.	Protrack	výmena batérií rok výroby max. 2018	50 ks			
41.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003835	výmena šnúr	1 ks			
42.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003836	výmena šnúr, slider-výmena	1 ks			
43.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003837	výmena šnúr	1 ks			
44.	PD Sabre 2 150, výr.č. 003538	výmena šnúr	1 ks			
45.	PD Sabre 2 170, výr.č. 003842	výmena šnúr, slider-oprava	1 ks			
Časť 1 - cena celkom v EUR s DPH						

Časť 2 – cenová kalkulácia servisnej opravy

P.č.	Typ techniky	Rozsah poškodenia	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
1.	OVP-68, výr. č. 477018	Poškodený vrchlík pole 3/ rada 1 spálená padákovina, rada 2 3 diery 3mm, pole 8/ rada 1 diera 3mm, pole 14/ rada 2 diery 14cm a 5cm, pole 15/ rada 5 spálená tkanina cca 12cm, pole 24/ rada 1 spálená tkanina cca 12cm, rada 3 spálená tkanina cca 10cm, pole	1x padákový komplet			

		26/ rada 2,3,4 spálená tkanina celá, pole 27/ rada 2 spálená celá.				
2.	ZVP-80, výr. č. 878075	Poškodený obal, uvoľňovač (bol ťahaný vetrom po zemi)	1x padákový komplet			
3.	OVP-80, výr. č. 679015	Diera na pravej chlopni obalu padáku cca 3 mm a na hornej chlopni pri gromete cca 2 mm	1x padákový komplet			
4.	M-291, M330	Oprava voľných koncov VK-44 RP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	10 párov			
5.	OVP-68, výr. č. 477016	Poškodený vrchlík pole 16/ rada 2 diera cca 1cm, pole 18/ rada 4 spálená tkanina cca 5cm.	1x padákový komplet			
6.	OVP-68, výr. č. 677001	Poškodený vrchlík pole 14/ rada 1 diera cca 30cm a rada 2 celá, pole 15/ rada 1 spálená tkanina cca 50cm, rada 2 a 3 spálená tkanina celá.	1x padákový komplet			
7.	U-007	Oprava uvoľňovača U-007 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	2 ks			
8.	U-006	Oprava uvoľňovača U-006 - (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	2 ks			
9.	Gumička na opravy VV OVP 80	Gumička na opravy VV hlavných padákov OVP-80	50 m			
10.	Kríž vytyčovací	Výmena látky, obnova šitia - (v prípade nerentabilnosti opravy nahradiť novou súčiastkou)	2 ks			
11.	rukáv veterný VR 007 1,75metra	Výmena látky, obnova šitia	2 ks			
12.	M-291/WP-210	Poškodený uvoľňovač odhozu U-053 (v prípade nerentabilnosti opravy nahradiť novou súčiastkou)	5 ks			
13.	WP-210/WP-210	Upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy nahradiť novou súčiastkou)	1 pár			

14.	Mars 291,330, Sabre	Výmena a doplnenie uzatváracie očká HP	50 ks (M-291) 50 ks (Mars 330) 50 ks (Sabre)			
15.	M-291	Gumička na popruhy	20 ks			
16.	M-330Z/M330ZP	Poškodený slider s dekou na hlavnom padáku M-330Z	1 ks			
17.	M-291/WP-210	Predratá spojovacia lemovka výťahného padáku PV-033	3 ks			
18.	M-282/WP-210	Poškodený vak vrchlíka VV- 041/3N	1 ks			
19.	WP-210/WP-210	Opraviť a upraviť voľné konce VK-33/430/17-Z na použitie s AOZP (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	1 pár			
20.	OP-087C/ PS-034S	Oprava voľných koncov VK-44/440/K (modré)	1 pár			
21.	OVP 68/76A, výr. č. 477014	Poškodený vrchlík na poliach č.10,14 a 15	1x padákový komplet			
22.	OVP 68/76A, výr. č. 477015	Poškodené lanko vytáhovacieho lana, poškodená ohybná hadica, poškodené šitie ohybnej hadice	1x padákový komplet			
23.	OVP 68/76A, výr. č. 477013	Poškodený vrchlík na poli č.16	1x vrchlík			
24.	OVP 80, výr. č. 779005	Poškodený vrchlík na poli č.20	1x vrchlík			
25.	OVP 80, výr. č. 879048	20 ks gumových očiek na vak vrchlíku , 20m gumy na gumové prievlečky vaku vrchlíku, 10 ks vymeniteľných šnúrových očiek na obal padáku, 4 ks púzdro výťahného lana , 500 ks kuponový krúžok	20 ks, 20m			
			4 ks			
			10 ks			
			500 ks			
26.	OVP 80, výr. č. 879031	Poškodený obal, dodanie nového	1ks			
27.	ZVP 80, výr. č. 678020	Poškodená náberová kapsa na poli č. 12	1x vrchlík			
28.	M-282/WP-210	Opotrebované riadiace šnúry (v prípade nerentabilnosti opravy, nahradiť novou súčiastkou)	4 ks			
29.	OVP-80, výr. č. 979064	Poškodená ľavá strana obalu padáka	1 ks			
30.	OVP-80, výr. č. 879014	Poškodené gumičky na obale vrchlíka	1x obal vrchlíka			

31.	OVP-80, výr. č. 879015	Poškodené pole č. 25 (od oleja)	1x vrchlík			
32.	OVP-80, výr. č. 879020	Poškodené pole č. 20 (diera)	1x vrchlík			
33.	OVP-80, výr. č. 679016	Poškodený obal padáka	1x obal			
34.	OVP-80, výr. č. 679018	Poškodené pole č.15, gumičky na vaku vrchlíku, uzatváracie očko	1x padákový komplet			
35.	OVP-80, výr. č. 679022	Odtrhnutá nosná šnúra č. 1	1x padákový komplet			
36.	OVP-80, výr. č. 379011	Poškodený obal padáka	1x obal padáka			
37.	ZVP-80, výr. č. 978058	Chýba zápisník-vystaviť duplikát	1 ks			
38.	ZVP-80, výr. č. 878004	Strata obalu padáku a uvoľnovača. Vyrobiť nový!	1x obal padáku			
39.	ZVP-80, výr. č. 778001	Poškodené pole č. 11 (diera - prvý diel)	1x padákový komplet			
40.	OVP-80, výr. č. 979015	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks			
41.	OVP-80, výr. č. 979020	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce	1 ks			
42.	OVP-80, výr. č. 979032	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks			
43.	OVP-80, výr. č. 979013	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks			
44.	OVP-80, výr. č. 879081	Poškodený vrchlík, šnúry a voľné konce	1 ks			
45.	OVP-80, výr. č. 879056	Poškodené šnúry	1 ks			
46.	OVP-80, výr. č. 879064	Poškodený vrchlík a voľné konce	1 ks			
47.	OVP-80, výr. č. 879072	Poškodený vrchlík a šnúry	1 ks			
48.	ZVP-80, výr. č. 478037	Poškodená šnúra	1 ks			
49.	ZVP-80, výr. č. 378007	Poškodený vrchlík, obal padáku a brašňa. Dodanie nového U-026 a pružidiel	1 ks			
50.	ZVP-80, výr. č. 978007	Poškodený obal padáku - dodanie nového a pružidiel PR-004	1 ks			
51.	ZVP-80, výr. č. 578008	Poškodená šnúra	1 ks			
52.	ZVP-80, výr. č. 578005	Poškodené šnúry	1 ks			
53.	M 330 Z, výr. č. 1261/08	Poškodenie vrchlíka a slidera	1 ks			
54.	M 291, výr. č. 1573/07	Poškodenie šnúr vrchlíka	1 ks			

55.	OP-093/01, PS-034 S, , výr. č. 1286/08	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, priechodiek, priehľadky v límci	1 ks			
56.	OP-087, PS-034 MV, , výr. č. 2278/03	Poškodenie výztuhy stred. chlopne, tkaniny pod priechodkou, oprava plexi hornej krycej chlopne	1 ks			
Časť 2 - cena celkom v EUR s DPH						

.....
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko
a podpis štatutárneho zástupcu v zmysle
bodu 10.1 tejto výzvy.